

Hypertherm®

İhtiyaçlarınıza en uygun Powermax hangisi?

Tüm sistemler siyah sac, paslanmaz çelik veya alüminyum keser.



	Powermax30® AIR	Powermax30® XP	Powermax45® XP
 Önerilen metal kalınlıkları	16 mm	16 mm	29 mm
 Manuel kesim	✓	✓	✓
 Otomatik makine kesimi	–	–	✓
 Oluk açma	–	–	✓
 1-PH	✓	✓	✓
 3-PH	–	–	✓
 Dâhilî kompresör	✓	–	–
 Haricî kompresör	–	5,5 bar'da 113 l/dk.	5,9 bar'da 189 l/dk
 Jeneratör gereksinimleri	5,5 kW	5,5 Kw	Tam dolu – 10 Kw Sınırlı – 8 Kw
 Gerekli gaz	–	Sadece hava, N ₂	Air, N ₂ , F5, Argon
 Ağırlık	13,5 kg	9,5 kg	15 kg

Daha fazla bilgi için bu QR kodunu tarayın

